

Inspection Report - تقرير فحص

5NPLM4AG4MH038974 | Hyundai | Elantra | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الوثائق -مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	15555
تاريخ الكشف	Check Date	10/17/2023
وقت الكشف	Check Time	2:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/17/2023
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	3:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Elantra
رقم الشاسي	Chassis No	5NPLM4AG4MH038974
سنة الصنع	YEAR	2021
ميل	Mile	48440
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	Less than 150 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	جيد	good	تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	جيد	good	تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	جيد	good	تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	جيد	good	تاريخ الإنتاج 2022

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الامامية	Front Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الامامية	Front Set (MIN. 40%) -inferential value	7%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%) فحص الهيئة الخلفية	Rear Set (MIN. 40%) --inferential value	10%
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الامامى يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	77%


الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	84%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	66%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	76%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	39%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	17%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	1331

فحص الشاصي | chassis check



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدنة الامامية	front body	جيد	good	
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighth left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighth Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	ضرر بسيط	minor damage	



البدنة الخلفية

badna background

متضرر

damaged



حوض السيارة

car basin

سليم

good

رأس الشاصي الخلفي الأيسر

left head of front chassis

ضرر بسيط

minor damage



رأس الشاصي الخلفي الأيمن

right head of rear chassis

سليم

good

الشاصي الخلفي الايمن

Rear chassis right

سليم

good

الشاصي الخلفي الايسر

Rear chassis left

سليم

good

تقاطع الشاصي الخلفي

cross of rear chassis

سليم

good

ارضية صندوق السيارة

car trunk floor

سليم

good


فحص الجزء السفلى | LOWER PART CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	

تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الاريمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

فحص الميكانيك | MECHANISM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmission condition	مقبول	acceptable	

فحص الاعطال الالكترونية | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

لوحة المؤشرات	Dashboard	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
مقود كهربائي	Electrical Steering	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونية المكيف	Air Condition	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لا يوجد قيد للعطل	No Fault Found

BATTERY CHECK | فحص البطارية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	81%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	





سقف	Roof	أصلي	Original	رصعات خدوش
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	خدوش
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
حقيبة السيارة	Trunk	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	خدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامى يمين	Right Left fender	أصلي	Original	خدوش
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سوء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامى	front glass	ندبات	scars	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامى اليمين	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفى اليمين	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفى	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليسار	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفى اليسار	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامى اليسار	left front door glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	جيد	good	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

فحص منظومة التبريد و التدفئة | Inspection of the cooling and heating system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	